

ST-GPX


DESCRIÇÃO DO SISTEMA

Sistema de montagem triangular com **GP-XS** "Guia perfurado INDEXTRUT solar. Aço Atlantis C4-M", para instalação de painéis solares.



1. CARACTERÍSTICAS							
Descrição:	Sistema de montagem triangular sobre guia de aço perfurado GP-XS						
Inclinação do sistema:	Montagem triangular sobre triângulos pré-montados com inclinação regulável a 25°, 30° e 35°.						
Orientação do sistema:	Orientação SUL, ESTE ou OESTE de acordo com a orientação da cobertura.						
Materiais do sistema:	Aço Atlantis C4-M, Aço inoxidável e EPDM.						
Garantia:	Até 10 anos dependendo das condições ambientais (excluindo ambientes expostos a sulfureto de hidrogénio). A garantia apenas é válida se for utilizado o sistema completo ST-GPX						
Painéis solares compatíveis:							
Tipo de painéis:	Painéis solares com altura de estrutura entre 30 mm e 40 mm.						
Orientação dos painéis:	Orientação de montagem de painéis tipo retrato (vertical) e tipo paisagem (horizontal)						
Tamanho dos painéis:	Comprimento do painel menor a 1150 mm						
Área de aplicação:							
Área de aplicação:	Coberturas planas e de baixa inclinação.						
Carga de vento:	Até 240 km/h. Devem calcular-se a estrutura e a fixação em função das condições locais e da cobertura.						
Carga de neve:	Até 2 kN/m². Devem calcular-se a estrutura e a fixação em função das condições locais e da cobertura.						







3. TIPOS DE FIXAÇÃO COBERTURA SUBESTRUTURA COMPLEMENTOS DE FIXAÇÃO BETÃO TIPO 1 Peneira metálica para bucha química BETÃO OCO TIJOLO OCO KFS-RV PAINEL SANDWICH GP-XS PMO Kit haste roscada MO-TL Bucha química Guia de aço INDEXTRUT fixação química Peneira para bucha química TIPO₂ MADEIRA PAINEL SANDWICH GP-XS РМО Kit parafuso de rosca Guia de aço INDEXTRUT Painel de montagem dupla madeira FIBROCIMENTO TIPO 3 CHAPA METAL KFS-AU GP-XS РМО PAINEL SANDWICH Guia de aço INDEXTRUT **TIP04** HHHHHK: AUTO BIMETAL + ARVUL GP-XS Fita de estanquidade de butileno PAINEL SANDWICH Guia de aço INDEXTRUT anilha vulcanizada de aço-EPDM


Ref.



4. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

Exemplo 1: Cobertura de painel 3G / fixação com parafusos autorroscantes para viga





Exemplo 2: Cobertura de painel sandwich simulação telha em varanda metálica / fixação com haste autorroscante KFS-AU







5. MANUAL DE INSTALAÇÃO

ST-GPX

Sistema de montagem triangular com GP-XS "Guia perfurado INDEXTRUT solar. Aço Atlantis C4-M" fixação sobre cobertura metálica



Leia estas instruções de instalação antes de começar a montagem e familiarize-se com os componentes do sistema. A montagem apenas deve ser realizada por pessoal especialista e qualificado.

Procedimentos de instalação:

- Certifique-se de que a construção do teto é adequada à introdução de forças nos pontos de fixação e à sua posterior transmissão. O edifício deve ter capacidade para receber com segurança as cargas adicionais.
- Deve realizar-se um cálculo estrutural em função das condições locais do local da instalação.
- A planificação da distribuição dos pontos de fixação deve adaptar-se às necessidades do sistema e da cobertura.
- Para compensar a dilatação térmica, incluir uma separação a cada 12 m aquando do planeamento do sistema fotovoltaico.
- Os módulos solares devem instalar-se de acordo com as indicações do fabricante.
- Siga as normas de construção do seu respetivo local.
- Certifique-se de que trabalha de acordo com as normas de higiene e segurança em vigor na sua região durante a instalação e, em particular, durante os trabalhos em cobertura.
- Não utilize o sistema nem as fixações como escada.





PROCESSO DE INSTALAÇÃO:

PASSO 1 - Consultar o plano de instalação

Consultar o plano de instalação sobre cobertura, onde se definem a distribuição dos módulos juntamente com as estruturas que os suportam e os seus pontos de fixação.

A. Vista de plano do sistema ST-GPX com orientação de módulos verticalmente (tipo porta-retratos).








A (mm)	E (mm)	F (mm)	J (mm)	K (mm)	LF				
≥ 1150	26	≤ 35	1400 ÷ 1600	(LF-J) / 2	(n*B) + ((n-1) *E) + (2*F)				
n: número de módulos da linha.									



B. Vista de perfil do sistema ST-GPX







Posição 1			Posição 2			Posição 3		
β (°C)	Ls (mm)	Lb (mm)	β (°C)	Ls (mm)	Lb (mm)	β (°C)	Ls (mm)	Lb (mm)
25	18	1696	30	118	1260	35	293	1052

O tipo de sistema de fixação e a localização dos seus pontos de instalação deverão ajustar-se às necessidades das estruturas de suporte e, simultaneamente, às necessidades das coberturas onde serão instaladas.



PASSO 2 - Realizar a marcação sobre a cobertura


Realizar a marcação sobre a cobertura dos pontos de fixação de cada estrutura, verificando a viabilidade de instalação de cada um em função do sistema de fixação escolhido e das características da cobertura.



PASSO 3 - Instalação dos guias GP-XS e fixações


OPÇÃO 1 - Fixação dos perfis através de parafusos de costura

A. Colocar a fita de butileno nas zonas das saliências onde se irão colocar os guias GP-XS.






B. Pré-instalar os guias GP-XS através da colagem da base na fita de butileno e fixar com recurso aos parafusos de costura. Para a instalação dos parafusos de costura é necessária uma aparafusadora elétrica equipada com adaptador sextavado SW-8, recomenda-se uma velocidade de instalação de 1800 rpm.





OPÇÃO 2 - Fixar os perfis através dos parafusos de rosca dupla

A. Instalar as fixações de acordo com as indicações de instalação presentes nas suas fichas técnicas correspondentes.




Ref.







B. Colocar os guias GP-XS sobre a placa para parafusos de rosca dupla PMO, que já se encontra instalada.



Fixar o guia GP-XS ao painel PMO com recurso a parafusos DIN 603 (M8x20) e porcas DIN 6923 M8.






15 Nm

Aplicar com chave sextavada de SW-13 um esforço de aperto máximo de 15 Nm.

^{*} Nos próximos passos explica-se a montagem independentemente da fixação à cobertura selecionada, pelo que apenas se mostrará com um exemplo de fixação.




PASSO 4 - Instalação dos perfis sobre os guias




PASSO 5 - Instalação dos perfis sobre os triângulos


A. Colocar os guias perfurados GP-XS na posição adequada para sustentar os painéis.






B. Fixar a posição através da utilização de um parafuso DIN 6921 M8x20 e porca TU-RX A2. Aplicar com chave sextavada de SW-13 um esforço de aperto máximo de 15 Nm.






PASSO 6 - Conexão longitudinal entre guias

A. Montar a união EMP-XS introduzindo a metade do seu comprimento no interior de um dos dois guias GP-XS




B. Fixar a união EMP-XS ao guia perfurado GP-XS através da instalação dos parafusos DIN 603 (M8x20) e porcas DIN 6923 M8, a uma distância entre 50 e 70 mm da extremidade do guia. Aplicar com chave sextavada de SW-13 um esforço de aperto máximo de 15 Nm.






- C. Introduzir a extremidade livre da união EMP-XS no segundo guia GP-XS.
 - Opção 1, caso seja necessária uma conexão rígida: Introduzir no segundo guia GP-XS a parte saliente da união EMP-XS até encostar ao primeiro guia e, em seguida, fixar a união a este segundo guia através da instalação de 2 parafusos DIN 603 (M8x20) e porcas DIN 6923 M8, como realizado previamente no primeiro guia.



Opção 2, caso seja necessária uma conexão que aja como junta de dilatação: Introduzir no segundo guia GP-XS a parte saliente da união EMP-XS deixando uma separação entre as extremidades de ambos os guias entre 4 e 6 mm, neste caso, não se instalam os parafusos para permitir os deslocamentos longitudinais entre ambos guias.






Para este tipo de conexão, recomenda-se uma distância máxima relativamente ao ponto de fixação mais próximo de 300 mm.




PASSO 6 - Pré-instalação de grampos sobre os guias


Para montar o grampo nos guias, é necessário realizar os seguintes passos:




1. Colocar o grampo no guia com a cabeça inferior paralela ao guia.



2. Para fixar o grampo ao guia é necessário girar a cabeça inferior até à posição perpendicular ao guia com recurso ao parafuso, pressiona-se a cabeça do parafuso e gira-se. A porca conta com um carril dentado para garantir a fixação.



3. Introduzir os elementos correspondentes, dois painéis caso se trate de um grampo intermédio ou painel e espaçador caso se trate de um grampo final.




4. Para fixar os elementos introduzidos é necessário girar o parafuso até que entre em contacto com o guia. Verificar que a cabeça inferior continua perpendicular em relação ao guia.

Tipo de grampo em função da sua posição:

A. Grampo intermédio


• O grampo intermédio é utilizado na passagem de um módulo a outro dentro de uma mesma linha, fixando ambos painéis à estrutura. Esta montagem é realizada através do parafuso que o grampo inclui. É necessário aplicar-se um esforço de aperto de 15 Nm.






B. Grampo final

• Preparar 4 grampos de fixação rápida KFRSC3050 para montar nas extremidades de cada linha de painéis. A cada um destes grampos é incorporado um espaçador GM-A, montado como se mostra na figura:





A medida dos espaçadores escolhidos deve ser igual à altura da estrutura dos painéis solares a instalar.